


SCHEMAT PARTERU BUDYNKU



Uwagi:

1. kolorem oznaczono miejsca występowania usterek.

1.12 – numer pomieszczenia z dokumentacji

- miejsce wykonania i numer odkrywki

1 – numer miejsca usterki taki jak w tabelach

Wykaz pomieszczeń z usterkami:

0.01 – pom. techniczne

0.02 – pom. techniczne

0.03 – magazyn

0.04 – magazyn

0.33 – natryski

0.35 – szatnia

0.39 – kotłownia

0.42 - sala dydaktyczna

0.51 – magazyn

0.XX – pom. pod trybuną

"BUD-SERWIS" Konin, ul. Młodzieżowa 37	
TEMAT:	Ekspertyza techniczna
OBIEKT:	Trybuna zachodnia Stadionu Miejskiego
ADRES:	Kalinisz, ul. Łódzka 19-29
TREŚĆ RYS.	Schemat parturu budynku
INWESTOR:	Miasto Kalisz
RYSOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Szuba uprawnienia konstrukcyjne-budowlane nr gp 7342/91/94
Skala: 1:200	Data: 28 sierpnia 2015r
	Rysunek nr 1