



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

SA.0003.36.2015

Kalisz, dnia 29.09.2015r.

**Pan
Zbigniew Włodarek
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza**

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na interpelację, złożoną w dniu 10 września br., dotyczącą kwestii konserwacji kładki dla pieszych zlokalizowanej nad ul. H. Sawickiej, uprzejmie informuję jak niżej.

Stan techniczny obiektów mostowych na terenie Miasta Kalisza jest na bieżąco monitorowany przez Zarząd Dróg Miejskich. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia prac czy to utrzymaniowych czy remontowo - naprawczych, powyższe są niezwłocznie realizowane w ramach posiadanych przez zarząd dróg środków finansowych. Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady na kładce dla pieszych było ujęte w harmonogramie prac utrzymaniowych i zostało wykonane w dniach 22-25 września br. Jeśli chodzi o lokalne uszkodzenia powierzchni betonu na gzymsie belek podporęczowych, zostaną one usunięte w terminie do końca października br. Powyższe podyktowane jest koniecznością zlecenia przedmiotowych robót wyspecjalizowanej firmie.

z poważaniem,

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

Piotr Kościelny
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Zbigniew Włodarek
Radny RM Kalisza

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
SEKRETARIAT PREZYDENTA

Kalisz, dnia 07 września 2015 r.

WPŁ.
DNIA 10. 09. 2015

Nr kor.
Ilość zał. Podpis *[P]* Sz.: P. Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisz

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
KANCLARIA OGÓLNA

WPŁ.
DNIA 10. WRZ. 2015

Nr kor. *PP 2015.09.05.002*
Ilość zał. Podpis

INTERPELACJA

Niniejsza interpelacja odnosi się do kwestii konserwacji kładki zlokalizowanej na ulicy Hanki Sawickiej łączącej dwie części osiedla Dobrzec. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, iż konserwacja powyższej infrastruktury ogranicza się do zabezpieczenia farbą antykorozyjną, a następnie pokrycia powłoką farby do stosowania na zewnątrz, barier zabezpieczających zainstalowanych na samej kładce jak również barierek wiodących wzdłuż chodnika oraz schodów prowadzących do kładki. Obecny stan barierek jest daleki od zadowalającego, większość powierzchni jest skorodowana. Widoczne są również ślady odpryskującej farby ochronnej.

Mając na względzie fakt zbliżającego się dużymi krokami sezonu jesienno-zimowego, nietrudno sobie wyobrazić, iż warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wilgoć, mróz), mogą znacząco przyczynić się do akceleracji procesu korodowania barier, co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia się stanu technicznego, nie mówiąc o walorach estetycznych.

Kolejną kwestią, która nie cierpi zwłoki jest zbadanie stanu technicznego tynku znajdującego się na krawędziach po obu stronach kładki. Oględna ocena organoleptyczna wykazała liczne spękania oraz ubytki w tynku ochronnym. Powyższe, w połączeniu z wilgocią i mrozem, może spowodować sytuację, w której fragmenty tynku mogą odpaść i uszkodzić przejeżdżające poniżej samochody lub zranić przechodniów.

Dlatego też, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie kroków mających na celu zabezpieczenie barier przed dalszym korodowaniem oraz uzupełnienie ubytków w tynku ochronnym.



PS Uprzejmie proszę, aby w procesie doboru koloru farby, sugerować się kolorem tynków bloku sąsiadującego oraz hali Arena, tak aby kolorystyka kładki oraz otaczającej jej infrastruktury uzupełniały się w harmonijny sposób.

Łączę wyrazy szacunku

Bożena Niedziela