



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 15.03.2017 r.

SA.0003.19.2017

**Pan
Zbigniew Włodarek
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza**

Szanowny Panie Przewodniczący

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 23 lutego br. w sprawie stanu technicznego barier ochronnych Mostu Bursztynowego na rzece Swędrni w ciągu ul. Szlak Bursztynowy uprzejmie informuję jak niżej.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przeprowadził wstępną analizę stanu technicznego zarówno barier ochronnych na moście, jak i balustrad przy schodach prowadzących do mostu. W ocenie MZDiK balustrady wymagają jedynie wymienionych przez Pana radnego zabiegów, które zostaną przeprowadzone w ramach bieżącego utrzymania w okresie kwiecień-maj bieżącego roku.


W przypadku barier ochronnych na moście ich stan techniczny jest na tyle zły, że konieczna jest wymiana na nowe. W związku z powyższym MZDiK podejmie działania zmierzające do ich niezwłocznej wymiany, z terminem realizacji w okresie letnim bieżącego roku.

2 powracam

**PREZYDENT
MIASTA KALISZA**

Grzegorz Sapinski
Grzegorz Sapinski


Zbigniew Włodarek
Radny RM Kalisza



Kalisz, dnia 22 lutego 2017 r.

Sz. P. Grzegorz Sapiński

Prezydent Miasta Kalisz



INTERPELACJA

Niniejsza interpelacja dotyczy kwestii konserwacji barier ochronnych na moście zlokalizowanym wzdłuż Trasy Bursztynowej na rzece Swędnia. Barierki osadzone wzdłuż mostu są mocno skorodowane i wymagają natychmiastowej konserwacji polegającej na usunięciu rdzy z powierzchni całej konstrukcji, a następnie zabezpieczeniu farbą antykorozyjną i powłoką farby do stosowania na zewnątrz samych barier biegnących wzdłuż mostu jak również barierki wiodących wzdłuż schodów prowadzących do mostu. Obecny stan barierki jest daleki od zadowalającego, większość powierzchni jest mocno skorodowana. Widoczne są również ślady odpryskującej farby ochronnej.

Brak jakichkolwiek kroków w powyższym zakresie w najbliższym czasie może znacząco przyczynić się do akceleracji procesu korodowania barier, co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia się stanu technicznego, nie mówiąc o walorach estetycznych.

Dlatego też, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie kroków mających na celu zabezpieczenie barier przed dalszym korodowaniem.

Łączę wyrazy szacunku